

Nach Bios Update kein Boot

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Juli 2024, 17:27

Ja, ist leider ganz einfach: hat nichts mit dem BIOS-Update zu tun. Eine RX 7600 wurde leider nie in einen Mac eingebaut, also gibt es auch keine passenden Treiber dafür im macOS. Sorry! Da gibt es für macOS nur die interne Intel-Grafik..