

Instabile Intel Raptor-Lake CPU

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Juli 2024, 18:14

I9 13900K takt auf 5GHz, Spannung eingestellt (weiß aber nicht mehr genau) und PL 125W.
Läuft so.

Leider keine Garantie, da gebraucht gekauft.