

# i5-4440 Hackintosh KEIN SOUND

Beitrag von „wutz2024“ vom 3. August 2024, 14:41

hallo zusammen

leider habe ich im moment ein fehler nach dem anderen

Ich habe eine neue cmos batterie eingebaut und das bios zurückgesetzt

jetzt bootet Monterey nicht mehr von der ssd nur noch vom USB-STICK

ich habe auch schon mehrmals das Monterey neu installiert

und mit opencore die efi vom usb stick auf die ssd kopiert

hat alles nichts gebracht.

ich bekomme keine auswahl beim booten

nur eben vom usb stick....bin am verzweifeln

sonst habe ich immer einfach die EFI vom USB-STICK auf die platte kopier(nach efi)

und hatte dann immer ein bootmenü

