

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 4. August 2024, 18:52**

Hallo Leute,

ich habe derzeit ein Problem mit meiner Gigabyte Titan Ridge 2.

Und zwar versuche ich die auf meinem HP Z840 zum laufen zu bewegen.

Problem ist allerdings:

Die Karte wird erkannt, USB3.1 funktioniert ebenso, nur Thunderbolt macht Probleme.

Ich versuche meinen MacPro 7.1 über Thunderbolt mit meinem Z840 zu verbinden.

In den Systeminformationen, werden unter Thunderbolt/USB4 die Geräte als Mac Pro angezeigt, aber die Thunderbolt Bridge unter Netzwerk, springt nicht an.

Mein macBook Pro kann ich im Thunderbolt Modus" ebenso nicht verbinden.

Auf der Karte läuft derzeit die "GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ" FW.

Aber auch mit NVM23 oder NVM43, ändert sich das Verhalten nicht.

Offen gestanden bin ich ein wenig ratlos und weiß nicht weiter.

Im Anhang Mal meine loreg und Thunderbolt ssdt.

Grüße Beaty2000