

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 4. August 2024, 19:06

[Zitat von Arkturus](#)

Einen Workaround scheint es nicht zu geben.

Nö, leider ist da noch kein Kraut gewachsen. Wird vermutlich auch nie gelöst sein, wir reiten hier schon länger einen toten Pferd.

[Zitat von Arkturus](#)

Welche Rolle spielt AirPortBrcmFikup.kext?

All die Änderungen von dem Thread sind schon im Release vom Kext eingeflossen aber haben nichts relevantes gelöst,

es spielt eigentlich keine Rolle welche Marke oder Hersteller die Karte hat, es geht um die BCM94360 Chip selber.

Sobald die Chip auf einer original Apple Karte wie z.B. [BCM94360CS2](#) mit Adapter sitzt funktioniert es normal da eben die geladenen Treiber zu Firmware genau passt.

Aber alle anderen Dritthersteller Karten wie die Fenvi oder die BCM94360NG haben zwar den gleichen Chip aber eben nicht genau die gleiche Firmware, entweder will uns Apple hier ne klitzekleine Hürde einbauen oder die Hersteller kriegen es nicht ganz gebacken, da kommt es eben zu diesen Kleinigkeiten mit der Übertragung.

Gruss Coban