

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 4. August 2024, 19:06

[Zitat von Arkturus](#)

Einen Workarround scheint es nicht zu geben.

Nö, leider ist da noch kein Kraut gewachsen. Wird vermutlich auch nie gelöst sein, wir reiten hier schon länger einen toten Pferd.

[Zitat von Arkturus](#)

Welche Rolle spielt AirPortBrcmFikup.kext?

All die änderungen von dem thread sind schon im Release vom Kext eingeflossen aber haben nichts relevantes gelöst,

es spielt eigentlich keine rolle welche Marke oder Hersteller die Karte hat, es geht um die BCM94360 Chip selber.

Sobald die Chip auf einem original Apple Karte wie zbspl.[BCM94360CS2](#) mit adapter sitzt funktioniert es normal da eben die geladenen Treiber zu Firmware genau passt.

Aber alle anderen dritthersteller Karten wie die Fenvi oder die BCM94360NG haben zwar den gleichen Chip aber eben nicht genau die gleiche Firmware, entweder will uns Apple hier ne klitze kleine Hürde einbauen oder die Herseteller kriegen es nicht ganz gebacken, da kommt es eben zu diesen kleinigkeiten mit dem übertragung.

Gruss Coban