

Thunderbolt Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 4. August 2024, 20:08

1. Hast du das Header Kabel der Titan Ridge angeschlossen oder Pin 3+5 gebrückt?
2. Hast du auch den korrekten PCI-Pfad in der SSDT angegeben?

Ansonsten würde ich mal folgendes probieren im ausgeschalteten Zustand, den Mac anschließen und dann erst den Hacki hochfahren.

Die SSDT und die Custom Firmware sind auf jeden soweit in Ordnung.