

Thunderbolt Problem

Beitrag von „Beaty2000“ vom 4. August 2024, 20:38

Hallo,

die Karte ist über die Pins gebrückt, der PCI-Pfad sollte eigentlich stimmen, zumindest bekomme ich im IOReg unten die DSB Devices angezeigt mit der SSDT.

Unterschiedliche Kombis beim hoch fahren, habe ich auch schon versucht.

Eben habe ich noch Apple VT-D aktiviert, aber ebenso ohne erfolg.

Ich bin mit meinem Latin am Ende. Ich vermute irgendwo einen Fehler in der SSDT, komme aber nicht drauf.

Nebenbei: Ziehe ich an einem Rechner das Kabel raus und steck es wieder rein, passiert im IOReg das: