


# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 4. August 2024, 20:53

Das genaue problematik ist genau dieses NSS:1 & NSS:2 im 5Ghz dieser Karten;


Mit NSS:1 hat man nur die hälfte speed, ergo 434 Mbit/s

Mit NSS:2 hat man eben das doppelte und normale für diesen Chip, ergo 867 Mbit/s



Wenn man genau hinguckt bemerkt man das was nicht stimmt. (Symbol oben im Taskleiste unter MacOS klicken)

Mit einem Fenvi bekommt man sogar NSS:3 wenn man alles richtig gemacht hat.



Das ganze kann man eben im obigen thread im Github mal verfolgen aber ne lösung dazu wird wohl nicht geben.

Gruss Coban