

Thunderbolt Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 4. August 2024, 22:32

Unter den Systemeinstellungen und dann auf Netzwerk, unter diesem Menüpunkt dann Dienst hinzufügen und EN2 auswählen, dass ist laut IOREG die Ethernet-Schnittstelle.

Laut dem IOREG sieht das soweit in Ordnung aus.

Denke bei der Gegenseite musst du das auch machen.

[Einrichten eines Netzwerkdiensts auf dem Mac - Apple Support \(DE\)](#)