

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 4. August 2024, 23:38**

Ne hab mich vertan, en4 ist der 2. Netzwerkanschluss des Z840 der nicht richtig funktioniert aufgrund des Treibers.

Es ist nur die Thunderbolt Bridge. Gleiches Bild: In den Systeminformationen wird Mac Pro auf beiden Rechnern angezeigt, also auch als Verbunden, aber auf Seiten der Bridge tut sich nichts.

Wie erwähnt: Die Verbindung zwischen Mac Pro und MacBook Pro funktioniert einwandfrei. Das liegt definitiv am Z840.