

Thunderbolt Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. August 2024, 10:00

Okay alles klar, also für mich sieht es soweit passend aus.

Wenn es zwischen Mac Pro und MacBook Pro klappt, dann muss da iwas anderes sein, warum es nicht funktioniert.

Hast du anderes Thunderbolt Zubehör zum testen?

Im Tony-Forum hat man es auf jeden Fall hinbekommen mit einem Maple Ridge Controller, glaube es war eine Gigabyte GC-Maple Ridge.

Kann dir gerne mal die SSDT dazu geben, die verwendet wurde. Passe die mal an für dein System und teste mal.

Häng mal bitte deine EFI an.