

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. August 2024, 16:26**

Okay alles klar, jetzt verstehe ich deinen Take.

Probiere mal die SSDT aus mit angepassten Pfad und inkl. PXSX und HRUS.

Laut deinem IOReg sieht das auf jeden Fall gut aus und so würde man das auch erwarten.

Anscheinend fehlt für Thunderboltnetworking irgendwas, eigentlich sollte es mit Custom Firmware und SSDT funktionieren.

Wie sind deine [BIOS Einstellungen](#) für den AIC?

VT-D an?

SL0 no Security?

Thunderbolt Boot support?