

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 5. August 2024, 17:02**

Der HP Z840 hat mit der Karte keine Einstellungen für den AIC. VT-D hatte ich gestern aber aktiviert.

AppleVTD tauch im ioReg auch auf.

Ansonsten, auch die Marpel Ridge SSDT funktioniert auch nicht. Dasselbe Fehlerbild.

Im Anhang mal meine EFI.