

# Thunderbolt funktioniert (zum Teil)

Beitrag von „kenn00“ vom 6. August 2024, 20:34

Guten Abend,

ich hab da n Problem.

Ich habe eine Titan Ridge in meinem Z170A Gaming Pro Carbon MB verbaut.

Unter Win 10 funktioniert die erstklassig.

Jetzt habe ich folgendes Problem:

Als ich mir gestern wieder nen Hackintosh basteln und endlich loslegen wollte, fingen die ersten Probleme schon an.

Ich habe sofort die Meldung: "support.apple.com/mac/startup" bekommen (mit dem Kreis und Strich)

hab dann bisschen am BIOS rumgespielt und festgestellt, es liegt daran, dass Thunderbolt aktiviert war.

Deaktiviert und zack, ging die Installation durch.

Immer wenn Thunderbolt aktiviert ist, will er nicht booten. Da kommt jedesmal: "support.apple.com/mac/startup" mit dem Kreis und Strich.

Thunderbolt ist jetzt auf "fully disabled" dennoch bin ich gerade mit dem Thunderbolt Device in meinem HackIntosh verbunden...

Ich muss jedoch jedesmal die Thunderbolt Einstellungen auf "enabled" stellen.

Windows 10 booten, herunterfahren, Apollo Twin starten, PC einschalten, BIOS Thunderbolt einstellungen auf "fully disabled" stellen und dann den Hackintosh booten.

Thunderbolt ist DEAKTIVIERT wieso kann ich mich dennoch damit verbinden ?

Irgenwas scheint da nicht zu stimmen.

Meine alte EFI funktioniert überhaupt nicht mit Ventura, deswegen hab ich mir eine von olarila gezogen und etwas angepasst.

EFI hab ich angehängt.

Danke im Voraus.