

Custom Firmware und SSDT für Asrock Thunderbolt 3 AIC Rev 2.0

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 8. August 2024, 12:19

Hey,

Die Brücke brauchst du nicht einlegen bei dieser AIC.

In dem Fall ist das nämlich **kein Thunderbolt Header** sondern ein USB 2.0 Header, also Brücke entfernen 😊

Wenn du die Standart Firmware hast, kannst du diese auch selber modifizieren, es sind nur 3 Bytes die zu ändern sind, kann dir gerne eine Anleitung senden.

Ich denke die FW ist für die Gigabyte Alpine Ridge und funktioniert nicht bei der ASRock AIC.

Ich hatte damals die geflashte Gigabyte Alpine Ridge von KMBeatz auf Kleinanzeigen erworben (glaube du warst es [KMBeatz](#)). Dort wurde mir unter Thunderbolt auch definitiv etwas angezeigt, daher denke ich die FW ist nicht die richtige. Sonst würdest du unter dem Hackintool unter PCI den Alpine Ridge Controller sehen.

Grüße