

# Instabile Intel Raptor-Lake CPU

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 10. August 2024, 15:15**

Habe gerade das neuste BIOS bei mir eingespielt, mit dem MC Update 0x129.

Leistung ist gleich geblieben, da hat sich nichts verschlechtert oder verbessert.

Temperaturen sind so 2-3 Grad niedriger, als vor dem MC Update.

Anbei mal das GB6 Ergebnis, alles Stock PL bei 253 Watt.