


macOS 15 Sequoia Beta im Test


Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. August 2024, 13:18

Ich hab jetzt auch einen Rechner auf die aktuelle Beta Nr.6 gebracht:




Mein kleiner Z170er ist mir unter Sonoma immer wieder viel zu warm geworden, origineller Weise besonders im Sleep oder dann, wenn der Bildschirm-Schoner an gegangen ist. Ich hab da alle möglichen auch uralten Versionen ohne Erfolg durch probiert.

Hängt ja vielleicht da dran, dass die Intel-Grafik 530 zwar ähnlich einer 620 ist, aber eben doch nicht identisch. Der ID-Patch arbeitet sonst wie unter Sonoma auch unter Sequoia, unter Ventura gibt es diese Temperaturprobleme nicht.



Gegen das Überhitzen hab ich jetzt einen 40-cm-Lüfter montiert, soll ja warm werden die nächsten Tage.. 😊



Mit den aktuellen Amfi-pass-, IO80211FamilyLegacy- und IOSkywalkFamily.kext-en und dem OC-Patcher in der [aktuellen Nightly-Version 1.6 \(public beta2\)](#) war das Update kein Problem, den seit Sonoma bekannten weiteren Neustart nach Patch eingeschlossen.