

# AMD RX 560 - nur bis Monterey?

Beitrag von „Franziska1993“ vom 13. August 2024, 16:56

Das Problem wurde gelöst: Der Fehler lag darin, dass außer der Catalina und Monterey SSD's alle andere, also Ventura und Sonoma, mit OpenCore Legacy Patcher wegen den iGPU (HD4000 - Ivy, HD4600 - Haswell)

gepatched wurden.

Ich habe schon aus lauter Verzweiflung mit Clover r5158 als Bootloader eine andere SSD mit Sonoma installiert, weil

ich OpenCore als Bootloader nicht mehr vertraut hatte.


Nach der Installation probierte ich aus Neugierde die EFI von Arkturus aus, und siehe da, ich konnte auch mit seiner OpenCore EFI booten.

Unter Clover zeigt er beim iMac Pro 2,99 Ghz bei der CPU an:



Bei OpenCore 1.0.1 3 Ghz:





Mein besonderer dank geht an [Arkturus](#) und [anonymous\\_writer](#) die mich beraten haben um das Problem zu lösen.

LG Franziska1993

Update: macOS 15 Beta 2 läuft jetzt auch mit [Arkturus](#) seiner EFI und

RX 560



