

Thunderbolt funktioniert (zum Teil)

Beitrag von „kenn00“ vom 14. August 2024, 01:53

[MacGrummel](#) erstmal danke für deine ausführliche Antwort.

Was die EFI angeht haste recht, war immer zu faul mir ne eigene zu bauen.

Deswegen habe ich gestern meine eigene mit dem Dortania-Guide gebaut.

Der Fehler entsteht mit meiner selbst erstellten EFI, daher wundere ich mich...

Die USB Ports habe ich unter Win 10 auch selbst gemappt.

Keine Ahnung was da falsch läuft, aber mein Hacki friert einfach so stündlich mal ein oder stürzt komplett ab.

(ich habe natürlich die SERIAL NUMBER und alles andere random generieren lassen, also nicht wundern)

Ich habe jetzt übrigens Thunderbolt auf "Disabled" gestellt und dafür ein Eintrag drunter;

"Support Thunderbolt PCIe Card" auf "enabled" gestellt.

Thunderbolt wird in der IOREG erkannt und auch mein Interface verbindet sich.

Aber schon nervig wieso der einfach nicht mit Thunderbolt auf "enabled" booten möchte und mir immer das Apple Logo mit der Warnung anzeigt...

Also so wirklich gelöst ist das Problem noch immer nicht, zumal mein Hacki stündlich abstürzt... liegt 100% daran, dass sich die PCIe Karte verabschiedet

und sich versucht neu zu Verbinden.

Ich meine, meine EFI ist komplett clean und da ist kein Müll drinnen.

USB Ports sind ebenfalls gemappt.

CMOS auch schon rausgeholt und BIOS resettet.

Könnte dann wahrscheinlich tatsächlich an einer alten BIOS Version liegen.

Ich bin eine Woche erstmal im Urlaub, könnte danach mal mein [BIOS flashen](#) und die aktuellste version draufspielen.

Danke nochmal [MacGrummel](#) für deine investierte Zeit ! 😊

und natürlich auch [KungfuMarek](#) 😊