

Macbook Pro 11.1 Mid 2014 OCLP Update auf Ventura Bluetooth spinnt

Beitrag von „walt0or“ vom 17. August 2024, 14:20

Tach,

Hab mein altes Macbook reaktiviert und Ventura mittels OCLP aktualisiert. Läuft auch einwandfrei bis aufs Bluetooth, da bekomme ich nur den TV vom Nachbarn angezeigt und sonst nichts. Hätte da jemand nen Tip zum fixen ? NVRam mehrmals schon resettet und root Patches sind ebenfalls installiert.