

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Tikakan“ vom 21. August 2024, 18:23

Nach einem BIOS-Update von F9 auf F10 habe ich erhebliche Boot-Probleme mit meinem Hackintosh-System festgestellt. Hier die bisherigen Schritte und Ergebnisse:

Unter Windos und MLinux 23.3 funktioniert alles ohne Probleme. Außer dem [BIOS Update](#) habe ich nichts verändert. Ich konnte auf F9 downgraden, Probleme bleiben bestehen, auch nach dem neu heruntergeladenen und auf neuem USB Stick installiertes Update F10.

Ich habe einen neuen EFI Ordner mit OC 1.02 erstellt. identes Fehlerbild.

Die detaillierten Logs aus dem verbose Modus von Sonoma und Recovery sind angehängt, config.plist ebenfalls und bieten weitere Einblicke in die aufgetretenen Fehler.

Da ich nun in dem Gehäuse ein Asus creator X670e Wifi mit Ryzen 7950 habe wo das geklonte MacOS mit einem AMD OC EFI Ordner bootet, werde ich das Designare und den i9 weitergeben, schade darum.