

Will wer neue SSDT für Mac Pro 5,1 und Titan Ridge 2.0 programmieren?

Beitrag von „WePra“ vom 23. August 2024, 17:53

Hallo Liebe Leute vom Hackintosh Forum!

habe ein kleines aber beschränkendes Problem mit Mac Pro 5,1/

macOS Big Sur bis Sonoma und Opencore 1.5 ACPI SSDT-DTPG.aml, SSDP-TBOLT3.aml, SSDP-TbtGCTR.

Habe viele unterschiedliche SSDTs ausprobiert bringt auch kein anderes Ergebnis.

Die Karte funktioniert nur als USB 3.1 Gen 2 statt Thunderbolt 3.

In macOS Mojave läuft alles gut.

Ich vermute mal, dass das die Kombination aus Betriebssystem

Hier der Beginn meines Threads auf macuser.de wo ich genauer auf das Problem eingehe:

<https://www.macuser.de/threads/vollwertiges-thunderbolt3-macpro-5-1-gigabyte-gc-titanridge.822995/post-12347849>