

busy timeout "BYS5"

Beitrag von „DevFelixJava“ vom 28. August 2024, 20:25

Stimmt. Mein Fehler. Tut mir sehr leid.
War so kurz weil ich wahrscheinlich sehr verzweifelt war.

Erstmal Hardware:

CPU: Ryzen 9 5950X

GPU: AMD Radeon RX 6950 XT

Mainboard: ASRock X570 Phantom Gaming 4

Netzwerkkarte für WiFi: BCM94350ZAE

Meine EFI ist im Anhang.

Also erstmal was sich ergeben hat. Ich hab parallel im AMD OS X Discord Server mich mit Leuten unterhalten.

BYS5 ist meine Broadcom WiFi Karte welche verzögert.

Ich hab davor erst Sonoma installiert, allerdings hat da AirDrop mit OCLP leider nicht geklappt, sodass ich es mit Ventura versuchen wollte.

Nun hat allerdings das starten von Sonoma mit der Karte geklappt, Ventura leider nicht.

Ich hab über die DeviceProperties die WiFi Karte für die Installation deaktiviert. Hat auch geklappt aber nach dem Installieren und dem aktivieren der Karte wieder Bootprobleme.

Genau das ist der aktuelle Stand. Leider wissen auch die Leute mit denen ich gequatscht habe nicht weiter...

PS: Die ganzen MMIO Whitelists waren so wie ich verstanden habe dafür Memory Knappheit falls sie Auftritt zu übergehen:

"Basically we're hoping that your problems are coming from memory being used by the macOS kernel when it shouldn't be"