

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 31. August 2024, 23:45

Das ist mir auch aufgefallen aber dachte oder hab das so in Erinnerung das wenn die Firmware nicht geladen wurde eben so erscheint.

Kann mir natürlich auch irren, mein letzter DW Karte ist schon ein paar Jahre her, mit NG oder Fenvi Karten hat man eben nicht so viel trouble wie die hier.

EDIT:

Die Karte wird ja unter Ventura (Gleicher Rechner, Dualboot) ganz normal geladen und erscheint auch alles so wie es sein sollte.

Sonoma hab ich jetzt selber persönlich nicht gesehen wie es aussah, Er behauptet das es dort auch lief, mit MacOS 15 will die Bluetooth einfach nicht.

Mal gucken.

EDIT2:

Vielleicht ist auch hier nochmal zu erwähnen, unter Ventura braucht die Karte anscheinend keine Bluetooth (BrcmPatchRAM3) Kexte, lediglich die BlueToolFixup.kext und die Karte ist initialisiert.