

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. September 2024, 02:00

Also leute, noch ein nachtrag für heute;

Unter Ventura hab ich noch paar Fotos gemacht..


die zuvor erwähnten möglichkeiten hab ich auch alle durchgetestet, nada, die blöde Bluetooth teil lässt sich nicht initialisieren.

Bootarg sind durch, Ohne BluetoothFixup kext gehts auch ned usw..

Unter macOS 15 beta lässt sich das Bluetooth teil nicht irgendwie nicht initialisieren.

Defekt kanns ja auch nicht sein, da unter Ventura perfekt einsatzfähig.





Key	Data Type	Value
1. Firmware/Revision/DT	Number	0
2. SystemVolume	Data	48
3. boot-args	String	-- keepyms=1 -fsh-efim=1 -agptm=0 -plars -antipasto=0 -romfs=0 -libzstd -dfu=0 -noapfs
4. io-active-wifi	Data	03000000
5. power-button	Data	65AE205813A10
6. non-volatile	String	No

diese bootargs wurden alle durchgekauft...

Kext stand & reihenfolge ist eigentlich standard norm...



Wie gesagt, Wlan geht ohne probleme, Device Properties sieht so aus:

