

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Mieze“ vom 1. September 2024, 17:05

[cobanramo](#) Sorry, ich muss mich korrigieren. Ich habe BrcmPatchRAM3 im Herbst 2019, also für 10.14 und nicht für 10.15 geschrieben. Hatte gestern Abend schon zwei Gläser Rotwein getrunken und war daher nicht mehr so ganz fit.

Wenn die Karte unter Ventura ohne BrcmPatchRAM3 lief, dann braucht sie kein Firmwareupdate, sondern besitzt eine integrierte Firmware. Damit wäre BrcmPatchRAM3 überflüssig und wurde als Verursacher des Problem ausscheiden. In diesem Fall bliebe nur noch BluetoolFixup als mögliche Ursache übrig und müsste ggfs. für Sequoia überarbeitet werden.