


Mac Pro 4.1 auf 5.1 problem am Mainboard Ram SLOT 2

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. September 2024, 21:18

In dieser Reihenfolge sollte RAM bei diesem Gerät installiert werden:

Wenn Sie DIMMs gleicher Größe (alle 1, 2 GB oder 4 GB) in Ihrem Mac Pro installieren, empfiehlt Apple, die Steckplätze in der in der Tabelle angegebenen Reihenfolge zu bestücken.



Vorhandene DIMMs	Steckplätze	
Zwei DIMMs	1 und 2	
Drei DIMMs	1, 2 und 3	
Vier DIMMs	1, 2 und 5, 6	
Sechs DIMMs	1, 2, 3 und 5, 6, 7	
Acht DIMMs	1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 (alle)	