

Ich habe schlechte Laune, weil ...

Beitrag von „Mieze“ vom 7. September 2024, 00:12

...weil die Lüfterhalterung die ich bestellt hatte um meine Intel X540 aktiv zu kühlen nicht in ein Fractal Design Define C passt, da die Slotblende der Halterung 4 mm zu lang ist. Dadurch kann man sie nicht mehr im Gehäuse festschrauben, weil sie gegen den Boden drückt. Auf dem Foto habe ich die originale Slotblende des Gehäuses auf die Halterung gelegt, um das Problem zu verdeutlichen.

Ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben, denn die Maße der Slotblenden sind genormt?

