

Ich habe schlechte Laune, weil ...

Beitrag von „apfelbaum“ vom 7. September 2024, 19:19

nicht wirklich schlechte, aber so mittelmäßige-

ein gekauftes elitegroupschraubboard, zickt ordentlich herum, die separat gekaufte flashcpu frisst es nicht- ob der anpressdruck zu gering ist..?

eine flashcpu wurde gekauft, hat aber zur Folge, das die Diagnose LED "CPU" anzeigt.., die Ziffernanzeige zeigt "sf" an, welches ich als System Failure bezeichnen würde.. echt strange- oder socket 1700 ist mit mir noch nicht so ganz klar

Ig 😊

--

edit-

es hat sich geklärt-fazit, definitiv kein Anfängerboard, sowie kein Backup vom BIOS, kein Mitleid 😊 - Backup wurde zuvor erstellt, nun wieder eingespielt und die RAM-Bänke auf Position 2-4 gesteckt. Vielleicht lag es daran, man wird schlauer, bzw. findet den Fehler.