

# Ich habe schlechte Laune, weil ...

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. September 2024, 19:19**

nicht wirklich schlechte, aber so mittelmäßige-

ein gekauftes elitegroupschraubboard, zickt ordentlich herum, die separat gekaufte flashcpu frisst es nicht- ob der anpressdruck zu gering ist..?

eine flashcpu wurde gekauft, hat aber zur folge, das die diagnose led "cpu" anzeigt.., die ziffernanzeige zeigt "sf" an, welches ich als system failure bezeichnen würde.. echt strange- oder socket 1700 ist mit mir noch nicht so ganz klar

lg 😊