

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 12. September 2024, 16:56**

Ja, die Rechner frieren richtig schön fest unter Sequoia und Sonoma, teilweise mitten in der Arbeit. Die Uhrzeit und andere Programme bleiben einfach stehen, der Ton blubbert teilweise noch weiter, die CPU dreht langsam aber unaufhörlich auf.

Leider haben die Broadcom-Karten keinen USB-Stecker, den ich abziehen könnte, denn alle drei hatten eine eingebaute Bt/WLAN-Karte. Und die steckt unter schön festen Abdeckungen. Die hatte ich beim X99er noch nie auf. Die einzige Fenvi mit USB-Header steckt im Z97er, der da keine Probleme macht.

An einen mechanisch-elektrischen Fehler mag ich nicht so recht glauben, auch wenn es vom Ablauf her Überhitzungen sein könnten. Denn dann würde das Einfrieren ja auch bei Ventura oder Catalina auftreten, aber da läuft das WLAN problemlos und auf Dauer.