

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. September 2024, 17:35

[MacGrummel](#)

Dieses Einfrieren klingt nach Pufferüberlauf. Sag mal bitte genau, um welche Broadcom-BT/WLAN-Karte es geht! Mal schreibst Du auf den letzten Seiten, dass Du native Broadcom (wäre ...NG, ...CD, etc.) verwendest, nennst aber im gleichen Satz, dass Du Broadcom-Kext's und BT-Fixup-Kext's verwendest, was ja mehr als kontraproduktiv wäre.

Dann schreibst Du auf den letzten Seiten, dass es eine org. Asus Broadcom ist, welche aber sicher nicht ohne extra Kext auskommt. Welchen Chip genau hat diese Karte genau?

Zumindest bei DW1820 sind Pufferüberläufe bekannt, wenn man nicht in der config einen bestimmten Wert auf 0 setzt.