

# Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „KMac“ vom 13. September 2024, 07:22

[MacGrummel](#) unter Ventura gab es doch damals Anfangs auch Probleme mit der Erkennung/Initialisierung des BT-Teils (wurde zwar gesehen aber nicht richtig eingebunden...) damals half folgendes:

```
7C43811D-AB2A-488B-AB8D-FE41996C9F82  Dictionary  8 key/value pairs
BluetoothInternalControllerInfo  Data  <00000000 00000000 00000000 0000>
```

Vielleicht einen Versuch wert, sofern noch nicht getestet oder bereits eingefügt bzw. noch aus Venturazeiten vorhanden...