

Problem mit Trim-Timeout bei Samsung SSD seit 14.5 gelöst?

Beitrag von „Horsti“ vom 22. September 2024, 08:41

Kann ich leider nicht bestätigen hier bei mir.

In Benutzung ist eine Samsung SSD 970 PRO 512GB, Opencore in der Version 1.0.2 und macOS Version ist 15.0.0.

Nach umstellen von ApfsTrimTimeout von 0 auf -1 dauerte der Bootvorgang wieder ewig.