

Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 22. September 2024, 17:15

Es gibt aktualisierte Kexte für Intel Bluetooth.

Bluetoothfixup 2.6.9

IntelBluetoothFirmware 2.50.

Damit ging meine AX211 wieder unter Sequoia.