

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

**Beitrag von „Arkturus“ vom 22. September 2024, 17:57**

Eine mini PCIe habe ich im T430 aber nur bis Ventura. Ich meine das die auch AirportFixup benötigt. Schau mal nach.

Das T430 hat eine DW1550 drinnen. Mit Bios Patch.

die in Rede stehende Azure BCM94352HMB kann ich nicht beurteilen. Habe aber gelesen, das die ja schon mal lief. Da WIFI und BT nicht miteinander verbündelt sind dürfte es doch nicht so schwer sein den vorigen Zustand aus der config zu rekonstruieren und trotzdem BT nicht kaputt zu machen. Aber an der Stelle bin ich dann raus. Viel Erfolg