


Problem mit Trim-Timeout bei Samsung SSD seit 14.5 gelöst?

Beitrag von „Arkturus“ vom 22. September 2024, 21:47

Man muss wirklich aufpassen und genau drauf achten um was es geht. Erinnerung reicht nicht. Es ist eine Samsung 980 pro NVMe PCIe 1TB

EDIT: Sonoma 14.7 (23H124) läuft jetzt nach Clean-Install und Datenmigration von Time-Machine auf der 980 Pro. Die NVMe steckt in einem ICY BOX IB-PCI215M2-HSL PCI Express x4 Adapter und hat durchaus passable Werte die dem M.2 (32Gbps.) vom Board des KBL-Desktop nicht nachstehen. Die Firmware hatte ich 2023 schon aktualisiert, neuere ist nicht verfügbar.



Der Bootvorhang läuft zügig ohne jeden Hänger, gefühlt schneller als die Crucical CT2000P5P. [Mieze](#)