

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Chriscito“ vom 23. September 2024, 13:41

Hi zusammen. Bin bei meinem Problem leider weiterhin nicht zur Lösung vorgedrungen. Die hier netterweise angebotenen EFI funktionieren nicht bzw. sobald ich den Patcher benutze und dieser WLAN wiederherstellt, klappt nach dem Neustart wieder nichts mehr!

Im Rahmen einer der zahlreichen Neuinstallationen von Sonoma habe ich jetzt auch mal das Update auf Sequoia versucht - das hat reibungslos funktioniert. Doch auch hier: Kein WLAN, Patcher benutzt, alles gut. Neustart = Endlosschleife.

Wer kann mir helfen?