

Supportanfrage zu: NVisen Y-MU01 "HACK MINI" ? IMAC - BCM94360NG - INTEL UHD

Beitrag von „cobanramo“ vom 25. September 2024, 21:36

deaktivieren der „BlueToolFixup.kext“ v.2.68 könnte helfen, ist ein versuch wert.

oder aktualisieren zu nightly verison und testen könnte auch helfen..

Gruss Coban