

Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. September 2024, 11:11

Leider hat der zusätzliche Quirk-Haken über Nacht beim X299er mit dem den Skylake-X 10-Kerner i9-9900X dann doch nicht gewirkt: mit Mammutbaum-Bildschirm-Schoner und Uhr ist er wieder stecken geblieben, diesmal nach 35 Minuten. Ich hab den Bildschirmschoner jetzt mal komplett aus geschaltet.

Der X99er läuft dagegen jetzt wirklich so, wie er soll. Da ist der TSC-Kext eindeutig überflüssig und wohl auch Schuld an den Abstürzen, der AppleXcpmExtraMsrs-Quirk war da übrigens sowieso schon aktiviert.

Es bleibt also die Aufgabe, den CpuTscSync.Kext an Sequoia 15.1 so anzupassen, dass der Rechner nicht einfriert, sobald er auch nur teilweise in Ruhezustand geht. Oder das BIOS zu patchen, dass ich ihn nicht brauche.

Ich hab jetzt die CPU erstmal in der Config auf 0 gesetzt, vielleicht hilft das ja auch weiter. Und mache noch nen Test mit dem alten einfachen TSCAdjustReset.kext. Der ist zwar auch schon mal gelaufen, landet jetzt aber immer in der gleichen Kernel-Panic:

