

Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „genex“ vom 26. September 2024, 14:47

[Zitat von griven](#)

Mit den hier [macOS 15 Sequoia Beta im Test](#) angebotenen Versionen der Extensions hast Du es schon versucht [iTim19](#)? Wir haben am Samstag auf dem Stammtisch einen Rechner mit Intel WLAN/BT auf Sequoia gezogen und damit hat es auf Anhieb und ohne Probleme (BT) funktioniert. Für WLAN wird unter Sequoia aktuell noch die Kombination ITLWM und Heliport benötigt läuft aber dann auch problemlos.

Intel AX210 und BT USB IOGEAR Gbu521 W6.

Ich hatte BT auch erst nachdem ich den neuen v1 Kext von bluetoolfixup v 2.6.9 probiert habe.

Der Intel BT hat mir aber nicht die Ziffern Folge zur Bestätigung angezeigt so dass ich die MX Keys nicht verbinden konnte also habe ich den guten USB Stick wieder dran und das hat mit der v2 von [griven](#) verlinkt und einem NVRAM Reset erst wieder funktioniert.

Danach aber auch schon beim Login.

Airportitlwm gibt es leider noch nicht für Sequoia so das mit Heliport Wlan erst nach Login funktioniert.

Immerhin läuft alles.

Die Einträge im NVRAM hatte ich natürlich auch schon vorher.



