

Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 28. September 2024, 00:05

AC8265 Wifi läuft mit HeliPort, aber leider kein Bluetooth.

Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:

<https://openintelwireless.gith...-macos-monterey-and-newer>

Wer kann helfen (System 2 unter Sonoma)?

Danke!

EDIT:

Ih habe das Gefühl, wenn man hier eine Frage stellt, wird sie entweder belächelt oder komplett ignoriert. ☹️

Falls jemand zufällig über diesen Post stolpert und doch Interesse hat, wäre ich sehr dankbar für Antworten.

Oder vielleicht wenigstens ein freundliches 'Wir wissen es auch nicht'? ☹️