Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von "Hector Salamanca" vom 28. September 2024, 00:05

AC8265 Wifi läuft mit HeliPort, aber leider kein Bluetooth.

Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://openintelwireless.githmacos-monterey-and-newer
Wer kann helfen (System 2 unter Sonoma)?
Danke!
EDIT:
lh habe das Gefühl, wenn man hier eine Frage stellt, wird sie entweder belächelt oder komplett ignoriert. $ extstyle extstyl$
Falls jemand zufällig über diesen Post stolpert und doch Interesse hat, wäre ich sehr dankbar für Antworten.
Oder vielleicht wenigstens ein freundliches 'Wir wissen es auch nicht'? \Box