

Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.


Beitrag von „cobanramo“ vom 28. September 2024, 23:17

[Zitat von Hector Salamanca](#)

diesen Post stolpert und doch Interesse hat

Die antwort hast du ja schon bekommen, USB ist relevant, das muss sauber gemappt sein.

Ausserdem solltest du nach dem mappen evtl. mal den aktuelleren BlueToolFixup.kext (v.2.69) vom Developer Pfad austesten für aktuellere Systeme, da gibt es auch probleme mit release.



ID	Name	Version	Enabled	Path	Info.plist
9	IntelMaui.kext	V1.0.7	✓	Contents/MacOS/IntelMaui	Contents/Info.plist
10	Item.kext	V2.2.0	✓	Contents/MacOS/Item	Contents/Info.plist
11	BlueToolFixup.kext	V2.6.9	✓	Contents/MacOS/BlueToolFixup	Contents/Info.plist
12	IntelPTFatcher.kext	V2.4.0	✓	Contents/MacOS/IntelPTFatcher	Contents/Info.plist
13	IntelBluetoothFirmware.kext	V2.4.0	✓	Contents/MacOS/IntelBluetoothFirmware	Contents/Info.plist



Hardware	Bluetooth-Controller:
ATA	Adresse: NULL
Apple Pay	Status: Aus
Audio	Chipset: BCM_4360C2
Bluetooth	Sichtbar: Aus
Erweiterungen von Medien	Firmwareversion: v2.0
Controller	Interstützte Dienste: 0x3E2039 < HFP AVRCP A2DP HD Braille LEA AACPP GATT SerialPort >
Diagnose	Transport: USB
Drucker	Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
Ethernet	

Gruss Coban