

Problem mit Trim-Timeout bei Samsung SSD seit 14.5 gelöst?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. September 2024, 04:11



Naja, wenn das hilft: Ich hab allerdings unterdessen ne größere NVMe da eingebaut..

Anjas Z-Box — IOService — CT 1000 M2 - Daten@1

IOService

CT 1000 M2 - Daten@1

Class Inheritance: AppleAPFSVolume : IOMedia : IOStorage : IOService : IORegistryEntry : OSObject Registered Retain Count: 10
 Matched Busy Count: 0
 Active

Bundle: com.apple.filesystems.apfs

Property	Type	Value
Logical Block Size	Number	0x1000
Open	Boolean	True
Preferred Block Size	Number	0x1000
RoleValue	Number	0x40
Writable	Boolean	True
IncompatibleFeatures	Number	0x1
Sealed	String	No
IOBusyInterest	String	IOCommand is not serializable
FullName	String	CT 1000 M2 - Daten
Size	Number	0xe8d45ac000
Content	String	41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
BSD Minor	Number	0x4
FormattedBy	String	asr (2236.141.1)
Whole	Boolean	False
> IOStorageFeatures	Dictionary	3 values
Removable	Boolean	False
UUID	String	BA6FCC2C-765B-41C1-8E07-339F185AB1D1
CaseSensitive	Boolean	False
> Statistics	Dictionary	77 values
BSD Unit	Number	0x1
Ejectable	Boolean	False
> Role	Array	1 value
VolGroupUUID	String	BA6FCC2C-765B-429.09.24 00:46:41

Anjas Z-Box (x86_64)