

CSR8510 A10 USB Bluetooth

Beitrag von „karahezorbey“ vom 4. Oktober 2024, 10:20

CSR8510 A10 Usb bluetooth (0x0001:0x0a12)

Mac OS Sonoma'da CSR8510 A10 Usb bluetooth (0x0001:0x0a12) kullanıyorum. Sequoia güncellemesinden sonra çalışmıyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?