

Intel NUC8i3BEH mit Ventura - langes "rödeln" beim Start

Beitrag von „skavenger0816“ vom 6. Oktober 2024, 00:01

Hallo Leute,

ich habe mir einen Intel NUC8 mit Ventura fertig gemacht.


OS: 13.7

OC: 1.0.1

LAN, WLAN, BT, Sound, Grafik alles läuft

Alles läuft soweit gut, aber beim Start röhelt er verdächtig lange auf der SSD.

Das kommt mir komisch vor und ich frage hier die Experten, ob man da vielleicht noch etwas an meiner Config optimieren könnte



Womit ich noch Probleme habe, sind die PCI-Geräte.

Wie kann ich die generierte Info in die Config umsetzen?

Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.