

Intel NUC8i3BEH mit Ventura - langes "rödeln" beim Start

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. Oktober 2024, 00:32

Was ist das denn für eine Start-Disc? Viele NVMe's sind dafür berüchtigt, erstmal ordentlich getrimmt werden zu wollen. Das macht macOS so gern, dass es einige Minuten dauern kann mit der neuen Fassung..