

Dauerabstürze vom X299 unter Sequoia (&Sonoma) durch TSC-Sync ??

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. Oktober 2024, 19:26

Auch das Backup ist fertig, zwei Startplatten sind auf eine 2-TB-NVMe umgezogen. Und ich hab den freien Nachmittag draußen verbracht.. Brr, kalt!

Jetzt heißt es: alles abziehen, was geht - und dann das neue BIOS drauf. Backup auf das alte BIOS ist auch vorbereitet, für alle Fälle.

Bei jedem macOS-Start zickt das BR/DVD-Laufwerk rum. Muss wohl auch noch ab.

Wie kann man einen wichtigen Schalter nur so versteckt einbauen??

Zwischendurch meldet sich noch vor dem BIOS die Hardware mit einer ungewohnten Meldung: "HDA: Controller reset - Time Out" über den sonst leeren Schirm. Was ist das?